

Тернопольский областной Совет
депутатов трудящихся

Совет Министров Украинской
Советской Социалистической Республики
(УССР)

ДЕЛО

Учреждения _____

Предприятие _____

Применения к акциям по ущербу,
нанесенному немецкими захватчи-
ками и их сообщниками
ураганам сср по Хорювскому
району Тернопольской области

Начато " " _____ 1954г.

Окончено " " _____ 1954г.

182
На 182 листах

1

картина

Приложение к акту №
 Актариш Стекла Петровича хатиня села Горо-
 диче Новоковского района Тернопольской
 области.

Объем здания 165 м³.

При осмотре жилого кирпичного одноэтажного здания и обмера
 в натуре установлено разрушено:

№	Название конструктив- ных элементов.	Степень разруше- ния в %.	Удельный вес в объе- ме объема.	% к общей стоимости здания.	
	Крыша	100	14	14	
	Окна	100	6,7	6,7	
	Двери	70	3,4	23,8	
	Прочие строитель- ные работы.	30	7	2,1	
				46,6	768,9

Председатель комиссии В. М. С. /
 члены комиссии } 1. В. К. К.
 } 2. В. В. В.
 свидетели } 1. В. К. К.
 } 2. В. В. В.

Применение к акту № _____ харькова
 Кривокульского Ивана Константиновича
 жителя с/а Городище Козловского района
 Тернопольской области

Объем здания. 138 м³.

При осмотре жилого многоквартирного здания и обмера в
 натуре установлено разрушение.

№ № и/п.	Название конструк- тивных элементов.	Степень разру- шения в%	Удельный вес в объе- ме обем.	№ в общей стоимос- ти зда- ния.	
	Крыша	100	14	14	
	Окна	90	6,7	53,6	
	Двери	70	3,4	23,8	
	Прочие строитель- ные работы.	30	7	2,1	
				79,5	109

Председатель комиссии Старш
 Потерпевший Кривокульский Ив.
 член комиссии } 1. Водяницкая Л.
 } 2. Иван
 свидетели } 1. Зомоторный Л.
 } 2. Козлов И.

Приложение к акту № казника
 Сиваку Ивану Алексеевичу житиля
 села Городище Козловского района
 Чернопольской области.
 Объем здания 33 м³.

При осмотре курного одноэтажного сарая и обмера
 в натуре установлено разрушение.

№ № п/п	Название конструк- тивных элементов.	Степень разру- шения в %	Удельный вес в объ- еме объема	% к общей стоимости здания.	
1	Стены каменные.	60	26	15	
2	проемы.	80	7	5,6	
3	перекрытия.	100	16	16	
				36,6	10

Объем здания 25 м³

Стены каменные	50	26	13		
проемы	100	7	7		
крыша	100	16	16		
				36	27

Председатель комиссии *Витязь*
 Потиревский *Сивак Иван*
 члены комиссии }
 свидетели } *Витязь*
Евдоким Иван
Василий Мария

Приложение к акту № _____ картина
 Кульчицкому Ивану Андреевичу
 жителю села Городище Новоусовского
 района Тернопольской области.

При осмотре жилого одноэтажного многоквартирного здания и осмотра вкатуры встановлено разрушения:
 Объем здания 158 м³.

№ п/п	Название конструктивных элементов.	Степень разрушения %	Удельный вес в объеме обь.	% к обьему стоимости здания.
	Крыша	100	14	14
	Окна	50	6,7	33,5
	двери	80	3,4	27,2
	прочие строительные работы.	30	7	2,1
				62,8
Средний многоквартирный Объем здания 110 м ³ .				99
	Крыша	100	18	18
	проемы	60	5	3.
	стены	50	2,9	14,5
	перекрытия	80	7	5,6
	Отделочные работы.	30	1.	0,3.
				31,4

Председатель комиссии
 Потуревский Иван Иванович
 член комиссии } 2
 свидетели } 1
 свидетели } 2

Иван
 Иван
 Иван

Иван

34

Приложение к акту № _____ газификации
 Кульчицкой Марте Андреевнй жительницы
 села Городище Корловского района Тернопольской области.

Объем здания 110 м³.
 При осмотре жилого одноэтажного многобитного здания и
 обмера в натуре установлено разрушение.

№ п/п	Название конструктивных элементов.	Степень разрушения в %	Удельный вес в объеме обьема.	Число об-щей стоимо-сти здания.	
	Крыша	100	14	14	
	Окна	50	6,7	33,5	
	Двери	70	3,4	23,8	
	Прочие строительные работы.	30	7	2,1	
				73,4	80
Сарай многобитный Объем здания 125 м ³					
	Крыша	100	18	18	
	проемы	80	5	4	
	стены	60	2,9	17,4	
				39,4	67

Председатель комиссии А. Мор
 Потерпевший Кульчицкая М.
 члены комиссии: 1. Викар
 2. Ведунюк Я.
 свидетели: 1. Голубина А.
 2. Штанга

Приложение к акту №
жилища села Бородице Козлов-
ского района Твернопольской
области. Ремаз Павла Василье-
вича.

Объем здания.

При осмотре жилого одноэтажного многокомнат-
ного здания и обмера в натуре установлено
разрушение.

№	Наименование конструктивных элементов.	Степень разруше- ния в %	Удельной вес в общий объем	Процент разруше- ния общей стоимос- ти здания.	
1.	Крыша.	100	14	14	
2.	Скля.	100	11	11	
3.	Перекрытие.	50	10	5	
4.	Фунд.	50	4,4	20,5	
5.	Отделочные работы.	30	2	2,1	
				52,6	24.

Председатель комиссии Ремаз
 Потерпевший Ремаз Павло
 члены комиссии } 1 Виктор
 свидетели } 2 Фарон В
 свидетели } 2 Потапов Д

7
 Прихожане к акту №
 жила она в городе
 Новоосинского района Пермской
 области Ефима Ефимова Канстан-
 тиновича.

Объем здания 150 м³.

При осмотре жилого шестнадцатиэтажного здания
 и обмера в натуре установлено разрушение:

№ № п/п.	Название конструк- тивных элементов.	Степень разруше- ния в %	Удельный вес в общей объем.	Процент разрушения общей ста- ности зда- ния.	
	Крыша	100	14	14	
	Перекрытие	80	10	8	
	Полы	50	10	5	
	Окна	100	11	11	
	Стены и перегородки	80	30	24	
	Отделочные работы.	80	7	5.6	
				64.7	96.

Сторонний Ефим Ефимович
 Председатель комиссии Уезд
 члены комиссии Богдановича Е.П.
 свидетели Г.С. Омар
 П.С. Омар

[Handwritten signature]

Приложение к акту №
жителя села Городище,
Козловского района Тернополь-
ской области. Имени Анны
Петровны

Объем здания 180 м³

При осмотре жилого одноэтажного многокомнатного здания
и обмера в натуре установлено разрушения:

№	Название конструк- тивных элементов	Степень разрушения в %	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимости здания.	
	Стены и перегородки.	50	30	15	
	Перекрытия	80	10	8	
	Полы	100	10	10	
	Окна	100	8	8	
	Отделочные работы.	30	7	2,1	
				43,1	XX.

Председатель комиссии Цор
член комиссии Воданицкий Ч.П.
Литко

свидетели Устимор
Григор

Потерпевший Кошич Анн.

Приложение к акту № _____ жилищно-коммунального хозяйства
села Городище Корюковского района Тернопольской области Украины
с. Иванова.

При осмотре жилого одноэтажного капитального здания и общины
в натуре установлено разрушение:
Объем здания 165 м³.

№ № п/п.	Название конструктивных элементов.	Степень разрушения в %.	Удельной вес в общем объеме	Процент разрушения общей стоимости здания.	
	Крыша	80	13	9,6	
	Окна	100	14	14	
	Отделочные работы.	30	3	0,9	
				24,2	38

Председатель комиссии Вмар
Готирневский с.г.мар с
члены комиссии Воданицкая З.П.

Віктор
свидетели Дмагарин
Коловудко М

Приложение к акту № _____ жителя
села Геродимце Корюковского района
Чернопоморской области Барану Василию
Михайловичу.

При осмотре жилого одноэтажного здания и обмера в натуре
установлено разрушение.
Объем здания 240 м³

№ п/п	Название конструктивных элементов.	Степень разрушения в %	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения в общем объеме здания.
	Крыша	100	12	12
	Стены и перегородки	40	25	10
	Сквозь	50	14	7
	Двери	100	4,1	4,1
	Отделочные работы	30	3	0,9
				34
				81

Председатель комиссии **В. Цар**
 Потерпевший **Баран Василий**
 члены комиссии **Водяницкая Ч.П.**
 свидетели **В. Мкоз**
А. Тюрин
Кривошукоска Ольга

Примечание к акту № 217
села Городище Подольского района
Московской области Кузнецкого
района Петровского.

При осмотре жилого одноэтажного кирпичного здания и обстановки в нем
установлено следующее:

Объем здания 135 м³.

Название конструктивных элементов.	Степень разрушения %	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения в общем объеме здания.
Крыша	100	12	12
Стены	50	74	5,5
Двери	80	4,1	3,2
Отделочные работы	30	2	2,1
			22,8
			29

Председатель комиссии Уор
Потерпевший Галуш Велозуш
члены комиссии Воданичова Ч.И.
Сидер
свидетели Гидиски
Ремез Иван

Приложение к акту № _____
 № _____
 на имя Городицыс Кудловского района
 Мурманской области. Дубовому
 Петру Васильевичу

При осмотре жилого одноэтажного кирпичного здания и обмера
 в натуре установлено разрушение:
 Объем здания 257 м³

Участки конструктивных элементов.	Степень разрушения в %	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимости здания.
Кирпича	100	12	1,2
Окна	70	14	9,8
Двери	100	11,4	11,4
Отделочные работы.	30	3	0,9
			24,7
			60

Председатель комиссии Уор
 Помертевич Дубовин Петр
 член комиссии Водеников Г.П.
 Тикар.
 свидетели Ойонор
 Сидорк Вильям.

Примочные к акту № 211
села Городище Корювского района Тернопольской области. Стефаншинку
Адаму Блажкевичу

При осмотре жилого одноэтажного здания и двора в натуре установлено разрушение.

Объем здания 120 м³.

№	Название конструктивных элементов.	Степень разрушения.	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общего объема здания
	Крыша	100	14.	14
	Окна	80	11.	8,8
	Перекрытия	100	3.	3
	Двери	50	4,7.	2,35
	Отделочные работы.	30	3.	0,9
				46,7
				55.

Председатель комиссии Цюф
 Потерпевший Андрухов Стефан
 член комиссии Тарас
 свидетели: Вороничук Л.П.
 Мотоси
 Галуш Евгений

Применение к акту №
жителя села Городище Козловского
района Тернопольской области.
Кривокудскому Василию Павловичу.

При осмотре одноэтажной шиферной конюшни и обмера в
натуре установлено разрушение.

Объем конюшни 149 м³.

Название конструк- тивных элементов.	Степень разрушения в %.	Фактический вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимо- сти здани- я.
Стены и перегородки	50	10	5
Перекрытия.	100	18	18
Крыша	100	18	18
Двери	50	5	3,5
Отделочные работы.	30	1	0,8
			43,8
			65

Председатель комиссии Грнар
 члены комиссии Родзянчук Я. П.
 Грнар
 свидетели Гань Бирко А
 Гурник М
 Потерпевший Кривокудский В

Приложения к акту № 17 ^{жилых}
села Городище Коломенского района
Черногородской области Сидорова Анна
Александровна.

При осмотре жилого одноэтажного кирпичного
здания и обмера в натуре установлено разрушения
Объем здания 310 м³.

№ п/п	Название конструктивных элементов	Степень разрушения в %	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимости здания.	
	Перекрытия	50	10	5	
	Крыша	50	14	7	
	Окна	100	11	11	
	Отделочные работы	30	7	3,1	
				35,1	5%

Председатель комиссии В. Мор
 Потуревский Сидорова А.
 члены комиссии } 1. Воданишук И. П.
 } 2. В. Мор
 свидетели } 1. Андрухилов И.
 } 2. Серафимов В.

Приложение к акту № _____ жилищно-коммунального хозяйства
 села Городище Кировского района
 Тернопольской области Кривокульський
 Ольга Ивановна

При осмотре жилого многоквартирного здания и обмера
 в натуре установлено разрушение. Объем здания 231 м³.

№ № и/п.	Название конст. решительных элементов.	Стоимость разру- шения в %.	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимо- сти здания.	
	Крыша	50	14	7	
	Окна	100	11	11	
	Двери	100	10	10	
	Перекрытие	50	10	5	
	Отделочные работы.	30	7	2,1	
				35,1	80
Объем сарая 245 м ³ .					
	Стены и перегород.	50	10	5	
	Перекрытие крыша	50 100	18 18	9 18	
	Отделочные работы	30	1	1	
				33.	80

Председатель комиссии Витал
 Потурневский Кривокульський О

члены комиссии } 1. Водяницкая Г. П.

свидетели } 2. Витал
 } 1. Дейровская Н
 } 2. Сперент ер

Приложение к акту №
жителя села Городище Жозловского райо-
на Тернопольской области Гайдку
Ивану Алексеевичу.

При осмотре жилого одноэтажного глинобитного здания и
обмера в натуре установлено разрушение.
Объем здания 150 м³.

№ п/п.	Название конструк- тивных элементов.	Степень раз- рушения в %. %	Удельный вес в об- ъем об- еме.	Процент разрушения общей стои- мости здания.
	Перекрытие	100	10	10
	Крыша	100	14	14
	Окна	50	11	5.5
	Стены и перегородки.	30	30	9
	Отделочные работы.	30	7	2.1
				40.6
				60

Председатель комиссии В. Шар.
 член комиссии Родзянчук Ч. П.
 В. П. Кач.
 свидетели Мудрий П.
 Флимар В.
 Потуревича Г. Т.

Приложение к акту № _____ жителя
села Городище Корюковского района
на Тернопольской области. Мудрого
Петра Алексеевича.

При осмотре жилого одноэтажного многоквартирного здания и
обмера в натуре установлено разрушение.
Объем здания 180 м³.

№ п/п.	Название конструктивных элементов.	Степень разрушения в %.	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимости здания.
	Стены и перегород.	40	30	12
	Перекрытия	50	10	5
	Крыша	100	14	14
	Окна	100	11	11
	Студенческие работы.	30	7	2,1
				44,1
				79.

Председатель комиссии В.Цар.
 Потерпевший мудрый П.
 члены комиссии В.М.Кач
 Возвращена У.П.
 свидетели Гойко І
 Флишар В.

Приложение к акту № 111
Городище Кривого района Тернопольской области Галицкому участку Стаховичу.

При осмотре бывшего дворянского глинобитного здания и обмера в натуре установлено разрушение

Объем здания 180 м³

Название конструктивных элементов.	Стенки разрушения в общем объеме.	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимости здания.
Крыша	100	12	13
Окна	100	14	14
Двери	50	1,4	7
Перекрытия	60	8	4,8
Отделочные работы.	30	3	0,3

При осмотре бывшего дворянского глинобитного сарая и обмера в натуре установлено разрушение: 28,7 51

Объем сарая 165 м³

Название конструктивных элементов.	Стенки разрушения в общем объеме.	Удельный вес в общем объеме.	Процент разрушения общей стоимости здания.
Крыша	100	18	18
Стены и перекрытия.	50	10	5
Прочие.	100	5	5
			28

Председатель комиссии

Григор

члены комиссии

Григор

Бодилуцкий С.Д.

свидетели

Татарчук

Потерпевший

Кривокуцкий В

Вань Синькин Т

Приложение к акту №1 хозяина
Салыши Михаила Стефановича
жителя села Денисово Козловского
района Тернопольской области

Объем здания 150 м³

При осмотре жилого глинобитного одноэтажного
здания и обмера в натуре установлено разрушение:

№	Ущербованные конструктивные элементы	степень разруше- ния в %	уменьши- лся в общем объеме	% разру- шения в общем объеме здания	
1.	Стены	10%	29	2,9	
2.	крыша	100%	18	18	
3.	проемы	100%	5	5	
4.	полы	20%	16	3,2	
			Итого	29,1	2248

Председатель комиссии: Федусов
 Члены комиссии } 1. Азаренко
 } 2. Мережко
 Свидетели } 1. Бойко
 } 2. Антонович

27

Приложение к акту № 8 хозяйки
Васиной Екатерины Григорьевны,
жителя села Денисово Козловского района
Тверноподской области.

Объем здания 137 м³

При осмотре жилого глинобитного одноэтажного здания
и обмере в натуре установлено разрушение:

№	Наименование конструк- тивных элементов	степень разруше- ния в %	удельный вес в общем объеме	% разру- шения в общей стоимости зданий
1.	проемы	20%	29	5,8.
2	крыша	10%	18	1,8.
			Итого	29,1

2039

Председатель комиссии: Керменд
Члены комиссии } 1. Мерген
 } 2. Мелезов
Свидетели } 1. Пиванов Иван
 } 2. Солыча Зоя Ивановна.

Приложение к акту №4 хозяйки
Ливесток Анны Ивановны, жительницы
села Денисова Козловского района
Тернопольской области

Объем здания 180 м³

При осмотре жилого, глинобитного одноэтажного здания
и обмере в натуре установлено разрушение:

№	Наименование конструктивных элементов	Степень разрушения в %	уменьш. вес в общем объеме	% разруш. ный к общему стоимости здания
1.	крыша	20%	14	2,8
2.	проселы	40%	11	4,4
			Итого	7,2

624

Председатель комиссии: Кожухов
 Члены комиссии: 1. Мерген
 2. Батрозова
 Свидетели 1. Васарак К.
 2. Сатыця Ф.

Приложение к акту № 10
Кузнец Николай Васильевич
жителя села Демидово Козловско-
го района Мариинской области

Объем дома 151 м³

При осмотре жилого глинобитного одноэтажного
здания и обмере в натуре установлено следующее:

№	Наименование конструк- тивных элементов	степень разруше- ния в %	удельный вес в общем объеме	% разруше- ния по объему стоимости зданий
1	крыша	20%	14	2,8%
2	проемы	20%	11	2,2%
			Итого	5%

366

Председатель комиссии Кузнец

Члены комиссии 1. Акин

2. Петров

Свидетели: 1. Павлов

2. Смирнов

И. 1/15